



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

Centrala: -(068) 325-46-71 do 75

fax -(068) 351-47-96

e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

NIP: 929-10-85-602

REGON: 970777594

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE

65-470 ZIELONA GÓRA. ul. JASNA 10

NS-HK-AII.530.2.5.2015.15

Zielona Góra, 21

URZĄD GMINY I MIASTA
W ZIELONEJ GÓRZE
WZPŁYNEŁO
2016 -01- 25
Nr 463 Zał. GGRI
Referat

DECYZJA NR 111 NS-HK/2016

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tj.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 tj.), art. 5 ust.1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), po zapoznaniu się z protokołem kontroli NS – HK – 347/2015 wodociągu publicznego Czerwieńsk o produkcji $> 100 \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$, przeprowadzonej w dniu 25.11.2015 r., administrowanego przez POMAK Sp. z o. o., 66 – 016 Czerwieńsk, ul. Składowa 2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze

nakazuje

**POMAK Sp. z o. o.
66 – 016 Czerwieńsk, ul. Składowa 2**

1. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego dno oraz powierzchnię ścian komory studni i powłok zewnętrznych armatury wodociągowej w studni nr 4
2. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchnię wewnętrzną wjazdu studni 2z

termin wykonania obowiązków wyznacza się na dzień 31 marca 2016 r.

UZASADNIENIE

Dnia 12 czerwca 2015 r. z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, przeprowadzono kontrolę sanitarną, której celem była ocena bieżącego stanu sanitarnego ujęcia wody wodociągu publicznego w Czerwieńsku. Wynikiem kontroli były zalecenia dotyczące doprowadzenia do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchni powłok zewnętrznych armatury wodociągowej i ścian w pomieszczeniu hydroforni w Czerwieńsku oraz tablicy umieszczonej na budynku hydroforni; doprowadzenia do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej wjazdu studni 2z; doprowadzenie do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej wjazdu studni nr 3, ścian komory studni i powłok zewnętrznych armatury wodociągowej w studni nr 3; wykoszenia terenu wokół studni nr 3 oraz doprowadzenia do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej wjazdu studni nr 4, ścian komory studni i powłok zewnętrznych armatury wodociągowej w studni; wykoszenia terenu wokół studni nr 4. Termin wykonania zaleceń wyznaczono na dzień 31 sierpnia 2015 r.

W dniu 26 listopada 2015 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną wodociągu publicznego Czerwieńsk o produkcji $> 100 \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$ sprawdzającą wykonanie w/w zaleceń. W wyniku kontroli (protokół kontroli NS – HK – 347/2015 z dnia 26.11.2015 r.) stwierdzono, że: doprowadzono do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchnię powłok zewnętrznych armatury wodociągowej i ścian w pomieszczeniu hydroforni w Czerwieńsku oraz tablicy umieszczonej na budynku hydroforni; doprowadzono do należytego stanu sanitarno – technicznego

powierzchnię zewnętrzną wjazdu studni 2z i doprowadzono do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchnie wewnętrzną i zewnętrzną wjazdu studni nr 4; wykoszono teren wokół studni nr 4.

Natomiast nie doprowadzono do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchnię ścian komory studni i powłok zewnętrznych armatury wodociągowej w studni nr 4 i nie doprowadzono do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchni wewnętrznej wjazdu studni 2z.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139) - przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych (...) do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody (...) w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody (...).

W oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) „organ administracji załatwia sprawę przez wydanie decyzji”. Ponadto art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) stanowi, że „w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139) „nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymuje:

1. POMAK Sp. z o.o.
ul. Składowa 2
66 – 016 Czerwieńsk

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66 – 016 Czerwieńsk
2. Starosta Zielonogórski
ul. Podgórna 5
65 – 057 Zielona Góra
3. a/a



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze
z up.

mgr inż. Jolanta Antonik
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
specjalista zdrowia publicznego

Prowadzący sprawę: Natalia Mielnik
tel. 683254671 do 75 (wewn. 234)