



Zielona Góra, 22 stycznia 2016 r.

WI.7024.1.2.2016.EC



Urząd Gminy i Miasta

Ul. Rynek 25

66-016 Czerwieńsk

Odpowiadając na pismo z dnia 12 stycznia 2016 r. znak: GGRiOŚ 604.2.2016, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, że w dniach od 14 do 20 stycznia 2016 r. przeprowadzona została kontrola w Spółce z o.o. „Zielonogórskie Wodociąg i Kanalizacja” w Zielonej Górze, które celem było sprawdzenie sposobu eksploatacji oczyszczalni ścieków „Łączka” zlokalizowanej w Zielonej Górze – Łęczycy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w dniu 8 stycznia 2016 r. w godzinach popołudniowych rozpoczął się spływ silnie wychłodzonych ścieków roztopowych o temperaturze ok. 3°C. Spływ wód roztopowych trwał do dnia 14 stycznia 2016 r. Spływające wody roztopowe spowodowały wychłodzenie oczyszczanych ścieków, na skutek czego nastąpiło zakłócenie procesu sedymentacji w osadnikach wtórnych oczyszczalni. Spowodowało to wyniesienie lekkich frakcji do odpływu oczyszczalni.

W poniedziałek, 11 stycznia 2016 r., rozpoczęto działania w postaci:

- 1) zwiększenia retencji ścieków w kanale otwartym,
- 2) podawaniu roztworu flokulanta przed osadniki wtórne w celu poprawienia warunków sedymentacji osadu.

Na bieżąco prowadzony był wzmożony monitoring jakości ścieków odpływających z oczyszczalni wykonywany przez laboratorium oczyszczalni. Wyniki badań wskazały na występowanie granicznych wartości wskaźnika zawiesiny ogólne.

W dniu 14 stycznia 2016 r. została pobrana próba ścieków oczyszczonych, która przebadana została przez akredytowane Laboratorium Spółki. Wyniki analiz potwierdziły spełnianie przez oczyszczone ścieki warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 2 grudnia 2014 r. znak: DW.II.7322.78.2014 wydanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego, a tym samym skuteczność opisanych wyżej działań w celu naprawy sytuacji.

21.01.2016

LUBUSKI WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA  
*Maria Małgorzata Szablowska*